

Sorszám	Helyszín	Probléma	Prioritás	Javaslat	Megtett intézkedés	Közreműködő	Költség	Határidő
1.	Bercsényi u.	UPC közműbontás	sürgős	Helyreállítás felügyelete	szemle megtörtént, a helyreállítás befejeződött	aljegyző	-	megtörtént
2.	Fáy A. u. 12.	DAKÖV közműbontás	sürgős	DAKÖV felszólítása	-	aljegyző	postaköltség	folyamatban
3.	Bajcsy-Zs. 22.	Elhagyott ingatlan, gazos, rágcshálókkal terhelt	sürgős	Illetékes állami vagyonkezelő megkeresése	MNV megkeresése megtörtént, a rágcshálóírtás és kaszálás szintén	aljegyző, MNV	-	megtörtént
4.	Fáy A. u. 3.	Ismeretlen okból az útfelület megsüllyedt	átlagos	A terület szemrevételezése	-	-	-	-
5.	Deési-Akácfasor u. fekvőrendőr	DAKÖV helyreállítás utáni beszakadás	sürgős	Helyreállítás és szemle	Aszfaltozás, szemle	GTÜ Kft, aljegyző	még nem ismert, áthárítandó	megtörtént
6.	Arany János u.	Az útfelület sérült, kátyús	átlagos	Vízvezetés megoldása, új útfelület kialakítása	-	-	-	-
7.	Akácfasor u. 26.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	A tulajdonos megkeresése folyamatban	aljegyző	postaköltség	folyamatban
8.	Gombai út 65.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	A tulajdonos megkeresése folyamatban	aljegyző	postaköltség	folyamatban
9.	Akácfasor 73.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	A tulajdonos megkeresése folyamatban	aljegyző	postaköltség	folyamatban
10.	Völgy utca	Az útburkolat teljes cserére szorul	átlagos	Költségkalkuláció elkészítése az útburkolat cseréjére vonatkozóan	-	aljegyző	-	folyamatban
11.	Dózsa Gy. u. – Völgy u. sarka	Az útburkolat megsérült	átlagos	Kátyúzás indokolt	-	GTÜ Kft.	-	-
12.	Akácfasor u. 61.	Esővíz okozta vízmosság	átlagos	A vízmosság feltöltése	-	GTÜ Kft.	-	-
13.	Akácfasor 35-43	Az útfelület több ponton megsérült	átlagos	Kátyúzás indokolt	-	GTÜ Kft.	-	-
14.	Bajcsy-Zs. u. vége	Sérült útfelület	sürgős	Kátyúzás indokolt	-	GTÜ Kft.	-	-

15.	Dózsa Gy. u. támfal előtt	A helyreállítás felülete megsüllyedt	sürgős	DAKÖV felszólítása	-	aljegyző	postaköltség	folyamatban
16.	Rákóczi u. buszforduló	Az útfelület megsérült	átlagos	Kátyúzás indokolt	-	GTÜ Kft.	-	-
17.	Kölcsey u. 69-71	Az útfelület megsérült	átlagos	Kátyúzás indokolt	-	GTÜ Kft.	-	-
18.	Petőfi u. 38.	Csatornafedelekek megsüllyedtek	sürgős	DAKÖV felszólítása	-	aljegyző	postaköltség	folyamatban
19.	Pizzeria mögötti terület	DAKÖV útfelbontása nem került helyreállításra	sürgős	DAKÖV felszólítása	-	aljegyző	postaköltség	folyamatban
20.	Iskola utca	építési törmelék és gödör	sürgős	A terület rendezése	-	Gomba Község Önkormányzata	-	-
21.	Rózsa u. 27.	Az útfelület megsérült	átlagos	Kátyúzás indokolt	-	GTÜ Kft.	-	-
22.	Takarékszövetkezet mellett lévő sebességkorlátozó tábla	A bokor erősen benőtte a területet, a tábla nem látható	sürgős	Ingatlantulajdonos felszólítása	-	Czeglédi János	-	folyamatban
23.	Bényei u. 3.	Téglák az út melletti területen	sürgős	Ingatlantulajdonos felszólítása	-	Czeglédi János	-	folyamatban
24.	Szemere Huba u. 8.	DAKÖV által végzett helyreállítások nyomán komoly süllyedések	sürgős	Helyreállítás, aszfaltozás	-	GTÜ Kft.	még nem ismert, áthárítandó	folyamatban
25.	Dankó u. 14.	Elhanyagolt ingatlan	átlagos	Felszólítás kiküldése	-	Czeglédi János	-	folyamatban
26.	Bajcsy-Zs. u. ?	Az ingatlan előtt az árok tisztítása indokolt	átlagos	Felszólítás kiküldése	-	Czeglédi János	-	folyamatban
27.	Petőfi u.	DAKÖV által végzett elégtelen helyreállítás	sürgős	Helyreállítás	Aszfaltozás megtörtént, az ellenőrzés után a műszaki tartalom megfelelő	GTÜ Kft., aljegyző	még nem ismert, áthárítandó	megtörtént

28.	Gombai-patak medre	A meder teljes hosszában gazzal sűrűn benőtt	átlagos					
29.	Iskola utca 67.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	-	aljegyző	postaköltség	folymatban
30.	Iskola utca 63.	Elhagyott ingatan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	-	aljegyző	postaköltség	folymatban
31.	Iskola utca 59.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	-	aljegyző	postaköltség	folymatban
32.	Rózsa utca 22.	Elhanyagolt ingatlan	sürgős	Felszólítás kiküldése, esetleg állagvizsgálat elrendelése	-	aljegyző	postaköltség	megtörtént
33	Tetepusza 3496 hrsz-szel szemben	Feltehetően engedély nélkül történő építkezés	átlagos	Illetékes hatóság megkeresése	-	aljegyző	postaköltség	folymatban
34.	Arató házaspár u.	Daköv által végzett elégtelen helyreállítások	sürgős	Helyreállítás, aszfaltozás	-	Gomba Község Önkormányzata	-	folymatban
35.	Vár utcai buszmegálló	A buszmegálló megsemmisült	sürgős	A buszmegálló újjáépítése	-	GTÜ Kft.	még nem ismert, kártérítés is várható	folymatban
36.	Gombai út 36.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	-	aljegyző	postaköltség	folymatban
37.	Gombai út 54.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	Tulajdonos felkutatása megtörtént, az ingatlan rendbetételének határideje 2018. december 15.	aljegyző	postaköltség	megtörtént
38.	Tópart, Harsa u.	Elhagyott ingatlan	átlagos	Tulajdonos felkutatása	-	aljegyző	postaköltség	folymatban
39.	Felsőfarkasd	A Felsőfarkasdra vezető út állapota tragikus	sürgős	Közútkezelő megkeresése	-	aljegyző	postaköltség	folymatban

A fent megjelölt állapotok valamint a megtett intézkedések száma a képviselő-testület ülésének napjáiig változhatnak.